



## EU Prohlášení o shodě (PoS)

**Výrobce** S&P Sistemas de Ventilación S.L.U  
C/Llevant , 4  
08150-Parets del Vallès-Barcelona

prohlašuje, že PoS vydává na vlastní odpovědnost a vztahuje se k následujícímu produktu:

CENTRIFUGAL CABINET FANS

**Tipo** CVHB / CVHT - H/V F400

**Sériové číslo** All Manufactured

**Rok CE shody** 05

Předmět výše uvedeného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy EU: směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních, nařízení Komise (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice 2009/125/ES týkající se požadavků na ekodesign větracích jednotek, a směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Byly použity následující harmonizované normy a technické specifikace:

EN 12101-3:2015 // EN 60204-1:2018 // EN 62311:2008 //

EN ISO 12100:2010 //EN ISO 12499:2008 //EN ISO 13857:2008 //

Přiřazením označení CE přebíráme odpovědnost za shodu výrobku dle nařízení č. 305/2011 o uvádění stavebních výrobků na trh prohlášením o vlastnostech č.0370-DOP-0359

Výrobek neobsahuje bezpečnostní pokyny nebo bezpečnostní prvky, které zabraňují následujícím rizikům: kontakt s rotující hřídelí nebo oběžným kolem, nasátí předmětů na vstupu a jejich výfuku na výtlačku ventilátoru, i v případě vypnutého ventilátoru, a neoprávněným přístupem přes připojovací potrubí. V návodu k použití jsou obsaženy bezpečnostní pokyny, jejichž dodržení je nutné při instalaci, aby byla zajištěna shoda s normou ČSN EN ISO 12499. Dále je nutné zajistit shodu s normou ČSN EN ISO 13857 pomocí bezpečnostních prvků, pokud jsou dodávány a instalovány s tímto výrobkem. Odpovědnost za shodu s normou ČSN EN ISO 13857 nese instalační firma systému, v němž je výrobek použit.

Technický ředitel je osoba oprávněná k vytvoření technické dokumentace v souladu s přílohou VII část A.

### Doplňkové informace:

Výrobek neovlivňuje jiné objekty a splňuje požadavky směrnice 2014/30/EU týkající se elektromagnetické kompatibility.

### Podpis

Carlos Campderrós  
S&P Sistemas de Ventilación S.L.U  
Abril 2021